

Материально-техническое обеспечение

ФИО эксперта Ценглер Наталья Дмитриевна		Контактный телефон 8 (47244) 505 08	
Дата обследования 21.10. 2015		Электронная почта str-shkola-1@yandex.ru	
Наименование школы МБОУ «СОШ № 1 г.Строитель»			
улица Ленина		Номер дома 9	Корп/стр
Общие мероприятия для инвалидов в школе:			
	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)		
X	Хорошо освещена зона входа в темное время суток		
X	Имеется переговорное устройство на входе (домофон), кнопка вызова персонала		
X	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная		
X	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)		
X	Безбарьерный вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг		
	Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях		
X	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку		
X	Указатели, визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель		
	Пиктограммы для лиц с трудностями в обучении (не умеющих читать)		
	Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т.п.		
	Информация в виде телетекста (бегущая строка)		
	Речевое оповещение, звуковые объявления		
	Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)		
	Система напольных тактильных направляющих для незрячих		
	Тактильный номер этажа на поручне лестницы		
	Обозначения помещений и указателей шрифтом Брайля		
	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами		
	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)		
Специальные мероприятия для инвалидов в школе			
2.	Парковка		
X	Возможность парковки вблизи объекта		Специальная парковка для инвалидов
	Отсутствует парковка в радиусе 100 метров		Крытый паркинг, подземный паркинг
3.	Вход в здание и учреждение		
	Лифт имеется		Лифт, доступный для инвалидов в коляске
X	Пандус имеется		Поручень на пандусе
X	Длина одного марша пандуса (без площадок) 127	X	Высота подъема одного маршрута пандуса 41
Вспомогательные комплектующие средства для инвалидов на креслах-колясках			
X	Мобильный подъемник	Подъемная платформа наклонная	Платформа подъемная вертикальная
Входная лестница			
X	Одномаршевая	С промежуточными площадками	Винтовая Поручень с 2 сторон
Характеристики материала наружной лестницы			
X	Бетонная	Металлическая	Керамогранит X Количество ступеней 5
Характеристики внутренней лестницы			
X	Бетонная	Металлическая	Керамогранит X Количество ступеней внутренней лестницы 11
Входная дверь в здание: X			
	Одна створка распашная	X	Ширина рабочей створки в 103 см Домофон, звонок имеется
	Открывается в обе стороны (качающаяся)		Две створки распашных 2 Автоматическая раздвижная
			Автоматическая распашная Вращающаяся (вертушка)
Материал дверного полотна			
	Прозрачное полотно, смотровая	Без дворника	С дворником Задержка открывания

	панель							
4.	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов							
	Женский		Есть на каждом этаже		Этаж	Мужской	Есть на каждом этаже Этаж	
X	Общий		Есть на каждом этаже	X	Этаж 1			
X	Туалет открывается персоналом			X	Ширина двери в кабину в 90 см			
Габариты кабины:		X	Ширина 1,60	X	Глубина 2,60	Пространство унитаза:	X	Ширина в 73 см X Глубина в 65 см
	Поручень справа от унитаза				Откидной поручень со стороны пересадки			
	Поручень слева от унитаза				Откидной поручень со стороны пересадки			
X	Высота унитаза 40		X	Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30 см				
	Экстренный вызов персонала имеется				Кнопка открывания замка снаружи имеется			